
HÜCO
Made in Germany
13 0504
14 V
W - Anschluss
(Drehzahlmesser)
hier kann der
Kondensator
angeklemmt werden.
oder man geht an den
Batterie + Anschluss
Batterie +
D+ /
Kontrolllampe